

Montage instructie ISO-Steekfitting GAS

voor de PE-/ CU buizen volgens EN 1555-2 en EN 1057

(bij plaatsing zwarte gripring voor PVC-buizen volgens ISO-6993-1)

voor PVC-/ CU buizen volgens ISO 6993-1 en EN 1057



symbool foto

1. Beoogd gebruik

Medium:

Gas

Max. Bedrijfsdruk:

max. 200 mbar (getest door KIWA voor toepassing 10 bar)

Materiaal:

Huis van POM, O-Ring-afdichting van Elastomeer,

Trekring van POM, Afdekkap van Elastomeer,

Steunbus van POM

Temperatuurbereik:

In bedrijf: -20 °C tot 40 °C

Opslag: -25 °C tot 70 °C

Hawle ISO-Steekfitting kunnen worden gebruikt in ondergrondse leidingen voor PE-buizen volgens EN 1555-2, voor PVC buizen volgens ISO 6993-1 en voor CU-buizen volgens EN 1057. Tijdens het leggen, het monteren en het onderhoud moeten de dan geldende normen en voorschriften, de voorschriften voor ongevalpreventie alsmede de voorschriften van de netbeheerder in acht worden genomen en worden nagekomen. Installeren en monteren mogen alleen worden uitgevoerd door bekwaam personeel.


LET OP: Houd er rekening mee, dat een zwarte gripring moet worden gebruikt voor het monteren op PVC-buizen.

2. Montage CU-buis




KIWA goedgekeurd glijmiddel
Rilapparaat

1



Buis haaks afkorten en uitwendig goed uitbramen. Uiteinde licht insmeren met glijmiddel en licht draaiend door de fitting steken.

2



Uiteinde van CU buis voorzien van een ril m.b.v. rilapparaat

3



CU buis terug trekken in de fitting tot aanslag. PE buis volgens montage voorschrift monteren.

2. Montage CU-buis



KIWA goedgekeurd glijmiddel
Kniptang van zaag

1 	2 Kniptang voor PE - Zaag voor PVC	3 Altijd steunbus gebruiken: PE No. 6031, PVC No. 6037 Buis heeft niet te worden aangeschuid!
4 	5 	6 Geen olie of zeepoplossing! Verwerking met water of KIWA gekeurd glijmiddel. let op: uitsluitend buis insmeren
7 	8 	10 DRUKPROEF van de leiding en onbedekte vrijliggende verbindingen

Insteeddiepte E

d 20	d 25	d 32	d 40	d 50	d 63
48 mm	58 mm	70 mm	82 mm	99 mm	110 mm

3. Demontage

1 Wiggen No. 6010	2 Buis licht draaiend uittrekken	3 Gedemonteerde fitting verwijderen.
---------------------------------	--	---

Let op de verwijderingsaanbevelingen vermeld op de website van Hawle.